

# 工程管理

～クリーンルームでの見える化・設備への誤投入防止～




## お困り事

- クリーンルームでシリコンウェハーを製造している。  
ウェハーキャリアに 現品表示が欲しいが紙が使えない環境で困っている。
- ウェハーキャリアは形状が似ているため、誤った工程の設備に投入してしまう事があり困っている

Excelアドイン、VBA、ディスプレイタグを使ってラクラク管理しませんか？

- ディスプレイは紙粉が出ないため、クリーンルームなどでも使用可能。
- 各工程にリーダ／ライタを設置することで、最新の情報に表示更新可能。  
工程進捗情報を表示することで目視チェック可能。
- 工程投入時にRFタグを読み取りダブルチェックすることで 誤投入時に警告メッセージと警告音で注意喚起



優先度 特急	LOTNo. LTN12-385	投入日 2018/10/23
試作	6枚	
担当者 特別開発部 田中	111-245578	

前工程	現工程	次工程
RCA1号 2018/10/24 S14:18:25 RCA2号	TDS1号 2018/10/24 S14:18:25 搬送車CVD(chA)	搬送車 2018/10/24 — 19:17 / 19:38

ロット生産準備でリーダ／ライタを使用しExcel®描画ツールでディスプレイタグに基本情報を書き込みます。各工程でディスプレイタグの表示情報を都度、更新することができます。

- ①現工程情報(着手日時や設備情報など)
- ②次工程情報(予定日や設備情報など)
- ③前工程情報(ロット流動では、空白または未表示)

優先度 特急	LOTNo. LTN12-385	投入日 2018/10/23
試作	6枚	
担当者 特別開発部 田中	111-245578	

前工程	現工程	次工程
RCA1号 2018/10/24 S14:18:25 RCA2号	TDS1号 2018/10/24 S14:18:25 搬送車CVD(chA)	搬送車 2018/10/24 — 19:17 / 19:38

当該ロットの作業着手時に、ディスプレイタグのついたBOXを所定の位置にセット、待機させます。RFタグ情報を読み取って次の条件をチェックします。

前工程OK確認、現工程通過ロットの確認、予定情報の確認。

